

Hej

Tack för att du valde Relita som leverantör av radondosor.

I bifogad fil finner ni resultatet från utförd radonmätning.

Om den uppmätta halten överstiger 200 Bq/m³ bör radonsänkande åtgärder vidtagas.

Vi föreslår att en besiktning av fastigheten utförs, där man på ett korrekt sätt utreder

källan/källorna till den förhöjda radonhalten och på så sätt kan vidtaga rätt åtgärder.

Relita hjälper dig gärna med en sådan besiktning som även inkluderar dokumentation

med åtgärdsförslag. I besiktningen ingår även en offert på lämnat förslag om så

önskas.

Önskar ni mer eller annan hjälp eller har ytterligare frågor, så är ni alltid välkomna att kontakta oss på Relita igen.

Med Vänliga Hälsningar,

Christoffer Pontán

Telefon: 010-143 02 49

E-Post: christoffer.pontan@relita.se

Relita Industri & Skadeservice AB

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331

Radonmätning
Brf Uppsalahus 6
Analys av Långtidsmätning Eldningssäsong 2019

2020-06-09

Mätplatsadress						Bq/m ³	Bq/m ³ (Se Rapport)		Mätperiod	
Adress	Postnr	Ort	Lantmäteriets lgh.nr	Lgh nr	Fastighetsbeteckning	Årsmedelvärde	Sovrum /Annat	Vardagsrum	Starttid	Stoptid
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1003		SALA BACKE 19:1	50	50	50	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1005		SALA BACKE 19:1	60	50	70	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1102		SALA BACKE 19:1	60	60	70	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1202		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1302		SALA BACKE 19:1	70	70	80	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3A	75435	Uppsala	1401		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3B	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	40	50	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3B	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	60	60	50	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3C	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	120	140	100	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3C	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	70	80	70	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3D	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	60	60	60	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 3D	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	90	100	90	2020-02-13	2020-04-30
Apelgatan 3D	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	40	50	40	2020-02-13	2020-04-27
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1003		SALA BACKE 19:1	50	50	60	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1005		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-27
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1		20		2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	30	30	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1301		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5A	75435	Uppsala	1401		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-27
Apelgatan 5B	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	60	70	50	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5B	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	50	50	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5C	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	80	90	80	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 5C	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	40	50	40	2020-02-13	2020-04-24

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Relita Industri & Skadeservice AB

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331

Radonmätning
Brf Uppsalahus 6
Analys av Långtidsmätning Eldningssäsong 2019

2020-06-09

Adress	Postnr	Ort	Lantmäteriets lgh.nr	Lgh nr	Fastighets-beteckning	Årsmedelvärde	Sovrum /Annat	Vardagsrum	Starttid	Stopptid
Apelgatan 5D	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	60	60	60	2020-02-13	2020-04-30
Apelgatan 5D	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	60	70	60	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7A	75435	Uppsala	1003		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7A	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	60	50	60	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7A	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7A	75435	Uppsala	1301		SALA BACKE 19:1	30	30	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7B	75435	Uppsala	1103		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7B	75435	Uppsala	1203		SALA BACKE 19:1	40	40	40	2020-02-13	2020-04-30
Apelgatan 7C	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	50	40	50	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7C	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	50	50	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7C	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	40	50	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7D	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	30	30	30	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7D	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 7D	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	50	50	40	2020-02-13	2020-04-27
Apelgatan 9A	75435	Uppsala	1005		SALA BACKE 19:1	110	130	90	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9A	75435	Uppsala	1301		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9A	75435	Uppsala	1401		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9B	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	60	60	50	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9B	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	80	70	90	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9B	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	30	30	30	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9C	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	40	50	40	2020-02-13	2020-04-24
Apelgatan 9C	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-27
Apelgatan 9D	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	30	40	30	2020-02-13	2020-04-24

Relita Industri & Skadeservice AB

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331

Radonmätning
Brf Uppsalahus 6
Analys av Långtidsmätning Eldningssäsong 2019

2020-06-09

Mätplatsadress						Bq/m ³	Bq/m ³ (Se Rapport)		Mätperiod	
Adress	Postnr	Ort	Lantmäteriets lgh.nr	Lgh nr	Fastighets-beteckning	Årsmedelvärde	Sovrum /Annat	Vardagsrum	Starttid	Stopptid
Verkmästargatan 5A	75435	Uppsala	1002		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5A	75435	Uppsala	1103		SALA BACKE 19:1	30	30	30	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5A	75435	Uppsala	1201		SALA BACKE 19:1	40	40	50	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5A	75435	Uppsala	1301		SALA BACKE 19:1	30	30	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5A	75435	Uppsala	1401		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5B	75435	Uppsala	1002		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5B	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	70	80	70	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5B	75435	Uppsala	1202		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5B	75435	Uppsala	1301		SALA BACKE 19:1	40	40	40	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5C	75435	Uppsala	1001		SALA BACKE 19:1	40	40	40	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5C	75435	Uppsala	1101		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24
Verkmästargatan 5C	75435	Uppsala	1303		SALA BACKE 19:1	20	20	20	2020-02-13	2020-04-24

Adress huvudkontor
Libro ringväg 18
752 28 Uppsala

Telefon växel
0771-103500
Telefax
018 - 57 27 29

Relita Industri & Skadeservice AB

Regionkontor
Norrtälje, Östhammar
Västerås, Sala
Enköping, Tierp
Stockholm, Gävle

Webb
www.relita.se
E-post
info@relita.se

PlusGiro
4183301-3
BankGiro
5015-6793

Org.nr.
556530-9233
Momsregnr.
SE556530-92331